


Wind
Charnière pour portes en bois




Informations techniques


Charnière pour porte relevable, fixation sur le côté du meuble

Perçage de la porte $\varnothing 35$.
Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 85° avec arrêt (prémonté).
Ouverture 94° sans arrêt.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 3 à 7 mm.
Disponible aussi en version Push pour meubles sans poignée.

Perçages.




Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.



K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

	T =	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4




Informations techniques


Charnière pour porte relevable, fixation sur le côté du meuble.

Profondeur du boîtier 12 mm.
Ouverture 85° avec arrêt (prémonté).
Ouverture 94° sans arrêt.
Possibilité de perçage de la porte (K) de 1.5 à 7 mm.
Disponible aussi en version Push pour meubles sans poignée.

Perçages.



Jeu nécessaire pour l'ouverture de la porte.



K		D1
1.5	=	14.5
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20